

## 国道144号孺恋橋 橋前面の土砂崩落に伴う対応について

国道144号孺恋橋は、橋台前面の斜面が崩落したことに伴い全面通行止めとなっており、地域の皆様、道路をご利用の皆様には大変ご不便をお掛けしていること、お詫び申し上げます。

現在の工事の進捗状況について、お知らせいたします。

### <工事の状況について>



- ・ 応急工事について …抑え盛土、および仮吹付工を完了しました。  
(写真の赤枠内が仮吹付工を施工した部分です。)
- ・ 本復旧工事について…各種地質調査を進めており、その結果により本復旧工事の工法を検討します。

### <通行再開について>

- 現在、解析を行い斜面の安定を確認中ですが、地質の複雑さや特異な斜面状況であるため、時間を要しています。
- できるだけ早く解析を進め、通行再開の判断をしたいと考えております。通行再開の体制が整い次第、改めてお知らせしたいと思います。
- ・ 今しばらくご不便をお掛けすることとなり申し訳ございませんが、引き続きご協力をお願いいたします。