

国道144号孺恋橋 通行再開（片側交互通行）について

国道144号孺恋橋について、次のとおり通行を再開しましたので、お知らせいたします。

当分の間、片側交互通行とし、異状等が確認された場合は、再度、全面通行止めとなります。条件付での通行再開となるため、皆様には引き続きご不便をお掛けし申し訳ありませんが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

1. **通行再開日時** : 令和4年8月24日（水） 午前10時から
※工事信号および交通誘導員に従い片側交互通行をお願いします。
2. **注 意 事 項** : **大雨、地震発生時のほか、橋の下の斜面に異状が確認された場合、再度、全面通行止めとなります。**
※全面通行止めになった場合は、案内看板や交通誘導員の指示に従い迂回をお願いします。迂回路は、これまでと同じルートです。
3. **通行止め時の対応について**
 - ① 異状を感知した場合、現地に設置した回転灯が点灯し、すぐに通行止めを行います。
 - ② 安全が確認されるまで、しばらくの間、通行止めが続くことがあります。
 - ③ 通行止め時、および通行再開時には、防災行政無線放送などでお知らせする予定です。
4. **通行にあたってのお願い**
 - ① 通行時は最徐行をお願いします。
 - ② 大型車両については、出来る範囲であらかじめ迂回をお願いします。
（突然の通行止めにより迂回が必要になる場合があります）
 - ③ 時間帯により防災行政無線放送ができない場合もありますので、事前の道路情報の確認をお勧めします。

※下記のQRコードまたはアドレスから道路ライブカメラ画像が表示できます。
「(国)144号大前須坂線交差点」で孺恋橋の通行状況をご確認いただけます。

道路ライブカメラ画像

[\(国\)144号 大前須坂線交差点](#)



道路ライブカメラへのQRコード



<https://www.kendobousai-gunma.jp/photo/area4.html>
「群馬県県土整備部防災情報」で検索 ⇒ 「道路ライブカメラ」

問い合わせ先：中之条土木事務所 0279-75-3047
〃 三原事業所 0279-97-3022