

# 国道144号嬬恋橋 本復旧工事の進捗状況等について


地域の皆様には、嬬恋橋の片側交互通行にご協力いただいております。深く感謝いたします。

現在の進捗状況等をお知らせします。引き続き嬬恋橋の安全に万全を期すとともに、早期全面開通に向け事業を推進してまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

## 1. 工事の進捗状況



【復旧対策イメージ図】



	工事内容	進捗状況
先行工事	①鉄筋挿入	施工済み
	②鋼製遮水壁（鋼矢板）	施工済み
本体工事	②基礎杭（鋼管杭）	杭を工場製作中 12月から着工予定
	③コンクリート擁壁＋アンカー工	今後発注
斜面对策工事	(左岸下流) 吹付工 (左岸上流) 吹付工 (右岸) 吹付工	施工中 今後発注 施工中

## 2. 通行規制基準の見直しについて

### ①雨量について

これまでの降雨実績等を踏まえ、通行止め基準を見直しました。

(通行止め開始基準) 連続雨量80mm → **連続雨量90mm**へ

(通行止め解除基準) 危険な雨量でない場合、通行止め時間を短縮。

※危険な雨量とは、大雨特別警報や土砂災害危険情報が発令された場合。

### ②地震について

(通行止め開始基準) 震度1 → **震度2**へ

工事に関する問い合わせ先：  
 中之条土木事務所 三原事業所  
 電話：0279-97-3022  
 中之条土木事務所 電話：0279-75-3047 (上記不在時)